


С. Облучатель-рециркулятор СН-211 (металл)
(существующая модификация платы индикации)



1. Снять защитный экран.
2. Демонтировать плату индикации и любым доступным методом замкнуть ножки микросхемы (на 8 ножек) 4 и 5. Возможно проделать эту операцию без демонтажа платы определив местонахождение контактов ножек микросхемы 4 и 5.
3. Работая в защитных очках включить рециркулятор.
4. Индикатор обнулится.
5. Дать проработать рециркулятору 40-60 сек.
6. Выключить рециркулятор, удалить перемычку между ножками 4 и 5. Установить защитный экран.

Д. Облучатель-рециркулятор СН-211 (металл)
(существующая модификация платы индикации доработанная)

